

Basteltipp

Giessharz Collier

GLOREX
OF SWITZERLAND



Erweitere deine Schmucksammlung mit dem hochwertigen Giessharz Schmuck von GLOREX

- Glasklare Giessmasse
- Stabil und leicht zu verarbeiten
- Farben individuell wählbar



Schwierigkeit



Fertigungszeit: 30 Min

**Verwendete Artikel:**

- 6 2101 500 Crystal Giessharz 150 g
- 6 2702 511 Silikonform Würfel 12x12x12 mm
- 6 2702 512 Silikonform Würfel 16x16x16 mm
- 6 3710 023 Spiralhalsreif goldfarben 45 cm
- 6 3710 024 Spiralhalsreif silberfarben 45 cm
- 6 2101 602 Giessharzfarbe grün
- 6 2101 603 Giessharzfarbe blau
- 6 2101 600 Giessharzfarbe gelb

Weiter benötigst du eine Folie zum Abdecken der Arbeitsfläche, einen stabilen Plastikbecher, Papierrolle und feines Schleifpapier.

Anleitung:


Arbeitsplatz mit einer Folie abdecken. Die beiden Silikonformen (Würfel gross, Würfel klein) und einen stabilen Plastikbecher auf eine gerade Fläche mit der offenen Seite nach oben bereitstellen. Handschuhe anziehen und Papierrolle bereitlegen.

1 Crystal Giessharz A (50 ml) und Crystal Härter B (25 ml) mit Hilfe der kleinen Messbecher abmessen und in den bereitgestellten Plastikbecher giessen. Das Verhältnis ist 2:1. Mit dem beigegeführten Holzspatel ca. 5 Minuten gut umrühren. Die Mischung muss exakt sein, da sie sonst nicht aushärtet. Danach ca. 10 Minuten stehen lassen, damit Luftblasen entweichen können.

2 Zum leichten Einfüllen und Einfärben in die Silikonformen kleinere Mengen Giessharz in saubere Messbecher füllen. 1-2 Tropfen Farbe dazugeben und umrühren bis die Farbe sich vollständig aufgelöst hat. Wenn du die Farben untereinander mischst, gibst du die gewünschten Farben zusammen und dann erst 1-2 Tropfen in das separierte Giessharz.

Achtung: Wenn die Farbe nicht gänzlich mit dem Giessharz vermischt ist, gibt es kleine Pünktchen, die nicht aushärten. Auch zu viele Farbtropfen beeinträchtigen das Aushärten.






3 Jetzt füllst du das eingefärbte Giessharz bis zum Rand in die Silikonformen.

4 Kleine Giesslinge, wie z.B. Schmuck, brauchen ca. 24-36 Stunden zum Aushärten. Die Objekte können danach entformt werden und härten weiter aus.

Entstandene scharfe Kanten können nach dem Aushärten mit feinem Schleifpapier entfernt werden.

Tipp:

Crystal Giessharz nie höher als 2 cm giessen. Giessharz entwickelt beim Aushärtprozess Wärme. Ist die 1. Schicht ausgehärtet, kann eine weitere Schicht darauf gegossen werden.





Viel Freude & gutes Gelingen

Weitere wunderschöne Inspirationen
auf [GLOREX.COM](https://www.glorex.com)